

ZMĚNY V ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PO HP 2015 - Hanušovicko

Ev.č.mostu	Místopisně	Zatížitelnost původní		Zatížitelnost nová		Nově osadit
		B 13	E 13	B 13	E 13	B 14
369-018	Nové Losiny	26	64	BZ	BZ	9,8t
369-019	Nové Losiny	48	96	38	96	
369-032	Hanušovice	14	39	26	48	10,5t
369-033	Hanušovice	26	78	BZ	BZ	9,7t
369-046	Olšany	16	40	9	24	6,7t
446-044	Vysoké Žibřidovice	23	47	26	48	
31229-2	Malá Morava	29	36	17	21	
31231-1	Bušín	34	76	27	60	
31231-2	Janoušov	12	18	BZ	BZ	9,0t
31231-3	Janoušov	7	11	5	8	3,7t
31235-1	Malá Morava	34	57	28	57	
31239-4	Podlesí	33	40	30	48	
3696-2	Nové Losiny	26	48	BZ	BZ	9,8t
3696-3	Nové Losiny	40	85	28	70	
36914-7	Bohdíkov	9	14	BZ	BZ	6,7t
44644-4	Hynčice	13	20	22	40	
44645-2	Branná	50	130	30	78	
44649-2	Stříbrnice	13	25	22	40	9,8t
3697-5	Žárová	15	20	BZ	BZ	11,2t

žlutě označeno = musí být osazeno na mostě
BZ-beze změn

Dle HP 2015 zpracoval: ing.Pavel Pazdírek, mostní technik